

Извещение об итогах торгов

Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО «РАД») сообщает об итогах проведения торгов «11» августа 2020 г., на электронной торговой площадке www.lot-online.ru, открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (аукцион), по продаже находящихся в собственности ПАО «ФСК ЕЭС» тридцати семи транспортных средств, находящихся в Волгоградской и Ростовской областях, Республике Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях.

Лот 1. УАЗ - 31622

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: ХТТ31622050000174

Марка, модель ТС: УАЗ-31622

Наименование (тип ТС): легковой а/м

Гос. номер: К 031 СТ 61

Год выпуска ТС: 2005

Пробег, км: 304 602 (на 15.04.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): снежная королева - металлик

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 690

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 73 КХ 602531 от 22.02.2005 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-031/М5/П2/ от 15.04.2019 г.: требуется проведение капитального ремонта двигателя, имеются посторонние стуки, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, в картере ДВС имеются следы охлаждающей жидкости, повышенный расход моторного масла. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – неудовлетворительное, требуется ремонт; коробка перемены передач, раздаточная коробка, передняя и задняя подвески: состояние - неудовлетворительное, требуется ремонт; электрооборудования автомобиля: имеются следы окисления; колеса (шины, диски): износ шин 90%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения); кузов: следы коррозии и ржавчины.

Лот 2. Автомобиль ГАЗ 22177 Баргузин 4*4

Местонахождение: Ростовская обл., Волгодонской р-н, п. Саловский, ул. Степная

VIN: Х9622177070529991

Марка, модель ТС: ГАЗ 22177

Наименование (тип ТС): специальное пассажирское транспортное средство (6 мест)

Гос. номер: Р 223 ХН 61

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 341 643 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, кВт: 140 (103)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 52 ММ 878507 от 19.02.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-223/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ. Подтеки масла из-под картера двигателя. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения –удовлетворительное, все патрубки в удовлетворительном состоянии. Коробка перемены передач, раздаточная коробка,

передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; рама имеет разрушения (трещины); система отопления, электрооборудование автомобиля, салон в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения); нижняя часть кузовных деталей изъедена коррозией.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 3. Автомобиль ГАЗ 22177 Баргузин 4*4

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: X9622177070526881

Марка, модель ТС: ГАЗ 22177

Наименование (тип ТС): специальное пассажирское транспортное средство (6 мест)

Гос. номер: Р 224 ХН 61

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 91 325 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, кВт: 140 (103)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 54 ММ 526894 от 05.02.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-224/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, имеются посторонние стуки, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, в картере ДВС имеются следы охлаждающей жидкости. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения –удовлетворительное, все патрубки в удовлетворительном состоянии. Коробка перемены передач, раздаточная коробка, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля, салон - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения); кузов имеет следы коррозии и ржавчины.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 4. Тягач седельный УРАЛ D111 10 №Т905 АО123

Местонахождение: Ростовская обл., Волгодонской р-н, п. Саловский, ул. Степная

VIN: X1P542362B0001803

Марка, модель ТС: УРАЛ 542362-0111-10

Наименование (тип ТС): седельный тягач

Гос. номер: С 341 РХ 161

Год выпуска ТС: 2011

Пробег, км: 13 638 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя, кВт: 300 (220)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150

Тип двигателя: дизельный

Паспорт транспортного средства: 74 НА 935391 от 20.06.2011 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-341/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения –удовлетворительное, все патрубки в удовлетворительном состоянии. Коробка перемены передач, раздаточная коробка, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля, салон и кузов - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют

потрескивания и расслоения).

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 5. Моторный катер S07|215 Weekender 748553

Местонахождение: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, с. Генеральское, на территории ПС 500кВ Ростовская

Заводской номер: OW671828

Тип и модель: SEARAY 215 Weekender

Бортовой номер судна: PPO 04-68

Год постройки: 2007

Материал: ст. пластик

Длина: 6,7 м

Ширина: 2,59 м

Высота борта: 1,8 м

Минимальная высота надводного борта: 1,3 м

Вместимость: 1,4 тонн

Пассажировместимость: 8 чел

Грузоподъемность: 820 кг

Мощность, л.с.: 260

Судовой билет: Г № 183910 от 2008 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-0468/М5/П2/ от 05.08.2019 г.: удовлетворительное; отсутствует аккумулятор; требуется покраска днища

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 6. Автомобиль УАЗ-390902 № 475

Местонахождение: Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Киреевка, ул. Фрунзе

VIN: ХТТ39090230470369

Марка, модель ТС: УАЗ-390902

Наименование (тип ТС): грузовой а/м

Гос. номер: О 475 ХУ 61

Год выпуска ТС: 2003

Пробег, км: 98 454 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя, кВт: 74 (54,4)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 445

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 73 КР 644529 от 10.10.2003 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-475/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, повышенный расход масла, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, на крышке маслозаливной горловины имеются следы охлаждающей жидкости (в виде пены эмульсии). Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное. Требуется ремонт коробки перемены передач в связи с износом шестерен первичного, вторичного вала. Раздаточная коробка – в работоспособном состоянии. Передняя и задняя подвески – проседание рессора. Патрубки системы отопления в затвердевшем состоянии. Износ шин 80%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения). Кузов имеет прогнивание крыльев, дверей, колёсных арок.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 7. УАЗ 39099

Местонахождение: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, на территории ПС 500кВ Шахты

VIN: ХТТ39099060456313

Марка, модель ТС: УАЗ 39099

Наименование (тип ТС): грузовой

Гос. номер: Н 509 УН 61

Год выпуска ТС: 2006

Пробег, км: 89 829 (на 15.04.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь

Мощность двигателя, кВт: 84 (61,8)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 73 МА 533083 от 01.02.2006 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-509/М5/П2/ от 15.04.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, имеются посторонние стуки, повышенный расход масла, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, требуется замена диска и корзины сцепления в виду износа. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, все патрубки в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт коробки перемены передач – не включается задняя передача.

Раздаточная коробка – в работоспособном состоянии. Передний мост: необходима замена КВ в виду износа шлицевого соединения. Задний мост: в работоспособном состоянии. Износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения). Кузов имеет следы коррозии и ржавчины. Салон в неудовлетворительном состоянии.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 8. КС-35715 (МАЗ 5337)

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: ХVN35715070002759

Марка, модель ТС: КС-35715 (МАЗ 5337)

Наименование (тип ТС): кран автомобильный

Гос. номер: Х 538 ХТ 61

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 102 302 (на 15.04.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 215 (159)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150

Тип двигателя: дизельный

Паспорт транспортного средства: 37 МЕ 348340 от 29.01.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-538/М5/П2/ от 15.04.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, все патрубки в удовлетворительном состоянии. Коробка перемены передач, раздаточная коробка, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля, салон и кузов - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения).

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 9. ГАЗ-3302

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: Х96330200В2445181

Марка, модель ТС: ГАЗ-3302

Наименование (тип ТС): грузовой, с бортовой платформой

Гос. номер: У 611 ОА 161

Год выпуска ТС: 2011

Пробег, км: 353 599 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 106,8 (78,50)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 52 HE 393827 от 08.07.2011 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-611/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: требуется проведение капитального ремонта двигателя, генератора, стартера. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, радиатор имеет течи и следы коррозии. Коробка перемены передач, раздаточная коробка, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля, салон и кузов – в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения).

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 10. Автомобиль 2834 ВК VIN 0403

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: XU42834BK80000403

Марка, модель ТС: 2834 ВК

Наименование (тип ТС): грузовой

Гос. номер: Е 649 АУ 161

Год выпуска ТС: 2008

Пробег, км: 351 427 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 123,8 (91)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 52 МР 695405 от 28.02.2008 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-649/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, имеются посторонние стуки, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, в картере ДВС имеются следы охлаждающей жидкости. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, все патрубки в удовлетворительном состоянии. Коробка перемены передач, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля и салон – в удовлетворительном состоянии; Износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения). Кузов имеет следы коррозии и ржавчины.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 11. Автомобиль Форд Фокус

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: X9F4XXEED47K65375

Марка, модель ТС: Форд Фокус

Наименование (тип ТС): легковой

Гос. номер: К 649 ХТ 61

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 517 629 (на 15.04.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 100 (74)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 596

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 47 MB 621947 от 22.02.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-649/М5/П2/ от 15.04.2019 г.: требуется проведение капитального ремонта двигателя, имеются посторонние стуки, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, в картере ДВС имеются следы охлаждающей жидкости, повышенный расход масла. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – неудовлетворительное, радиатор имеет течи и следы коррозии. Коробка перемены передач, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля и салон - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения). Кузов имеет следы коррозии и ржавчины.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 12. Автобус ПАЗ 4230

Местонахождение: 1500 м. на запад от жилого дома №46 по ул. Фрунзе, х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области

VIN: X1E42300270001141

Марка, модель ТС: ПАЗ 4230

Наименование (тип ТС): автобус

Гос. номер: К 652 ХТ 61

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 75 817 (на 15.04.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 98 (134)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750

Тип двигателя: дизельный

Паспорт транспортного средства: 45 ММ 212921 от 21.02.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-652/М5/П2/ от 15.04.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – неудовлетворительное, радиатор имеет течи и следы коррозии. Коробка перемены передач, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля, салон и кузов - в удовлетворительном состоянии; износ шин 80%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения).

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 13. Автомобиль Форд Фокус

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: X9F4XXEED47K65380

Марка, модель ТС: Форд Фокус

Наименование (тип ТС): легковой

Гос. номер: К 653 ХТ 61

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 569 073 (на 15.04.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 100 (74)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 596

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 47 MB 621904 от 22.02.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-653/М5/П2/ от 15.04.2019 г.: требуется проведение капитального ремонта двигателя, имеются посторонние стуки, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, в картере ДВС имеются следы охлаждающей жидкости, повышенный расход масла. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения –неудовлетворительное, радиатор имеет течи и следы коррозии. Коробка перемены передач, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля и салон - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения). Кузов имеет следы коррозии и ржавчины.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 14. Автомобиль Шевроле Нива

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: X9L212300F033319

Марка, модель ТС: CHEVROLET NIVA 212300-55

Наименование (тип ТС): легковой

Гос. номер: М 708 МН 161

Год выпуска ТС: 2010

Пробег, км: 247 102 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): светло-серебристый металлик

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 79,6/58,5

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 690

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 63 МТ 850747 от 28.06.2010 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-708/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: требуется проведение капитального ремонта двигателя, генератора, стартера.

Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, радиатор имеет течи и следы коррозии. Требуется ремонт коробки перемены передач и раздаточной коробки. Передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля и салон - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения). Кузов имеет следы коррозии и ржавчины.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 15. Автоподъемник АП-17А-09

Местонахождение: Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Киреевка, ул. Фрунзе

VIN: Y69AP17A960M11019

Марка, модель ТС: ГАЗ 3309 АП 17А09

Наименование (тип ТС): грузовой

Гос. номер: О 743 ХА 61

Год выпуска ТС: 2006

Пробег, км: 83 973 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 117 (86)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750

Тип двигателя: дизельный

Паспорт транспортного средства: 61 МТ 190334 от 14.10.2008 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-743/М5П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, имеется повышенный расход масла,

течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, в картере ДВС имеются следы охлаждающей жидкости. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, на патрубках незначительные трещины, в расширительный бачок поступают газы. Требуется замена вилки переключения задней передачи. Раздаточная коробка: в работоспособном состоянии. Передняя подвеска: в работоспособном состоянии. Задний мост: повышенный шум при движении. Система отопления, электрооборудование автомобиля, салон и кузов - в удовлетворительном состоянии; износ шин 70%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения).

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 16. Передвижная электротех. лаборатория ЭТЛ-35 ГАЗ3221

Местонахождение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, дом № 54/1.

VIN: X9632210070516617

Марка, модель ТС: ГАЗ-3221

Наименование (тип ТС): специальное пассажирское транспортное средство (8 мест)

Гос. номер: К 751 ХН 61

Год выпуска ТС: 2006

Пробег, км: 396 377 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 140 (103)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 52 ММ 3288367 от 27.11.2006 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-751/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: требуется проведение капитального ремонта двигателя, генератора, стартера.

Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, радиатор имеет течи и следы коррозии. Требуется ремонт коробки перемены передач и раздаточной коробки. Требуется ремонт задней и передней подвески. Система отопления, электрооборудование автомобиля и салон - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения). Кузов имеет следы коррозии и ржавчины.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 17. Автомобиль УАЗ 39099

Местонахождение: Ростовская обл., Волгодонской р-н, п. Саловский, ул. Степная

VIN: ХТТ39099050435403

Марка, модель ТС: УАЗ 39099

Наименование (тип ТС): грузовой

Гос. номер: У 776 ХН 61

Год выпуска ТС: 2005

Пробег, км: 114 150 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): серый/белая ночь

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 84 (61,8)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 73 МВ 257124 от 26.08.2005 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-776/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, имеются посторонние стуки, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, в картере ДВС имеются следы охлаждающей жидкости. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения

– удовлетворительное, все патрубки требуют замены. Коробка перемены передач, передняя и задняя подвески – в работоспособном состоянии; система отопления – требует замены радиатора, электрооборудование автомобиля и салон - в удовлетворительном состоянии; Износ шин 70%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения); нижняя часть кузовных деталей изъедена коррозией.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 18. Автомобиль ГАЗ-3221-414 VIN 591981

Местонахождение: Ростовская обл., Волгодонской р-н, п. Саловский, ул. Степная

VIN: X9632210070591981

Марка, модель ТС: ГАЗ-3221

Наименование (тип ТС): специальное пассажирское транспортное средство (8 мест)

Гос. номер: К 914 АУ 161

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 284 274 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 140 (103)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 52 МР 292475 от 27.12.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-914/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, все патрубки в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонта - коробка перемены передач и передняя подвеска. Задняя подвеска – в работоспособном состоянии; система отопления, электрооборудование автомобиля, кузов и салон - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения).

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 19. Лаборатория передвижная в комплекте с трансформатором ОЛ-1/10 УЗ на базе шасси автомобиля ГАЗ-3308

Местонахождение: Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Киреевка, ул. Фрунзе

VIN: X9633080090978739

Марка, модель ТС: ГАЗ-3308

Наименование (тип ТС): грузовой, с бортовой платформой

Гос. номер: Н 999 ЕР 161

Год выпуска ТС: 2008

Пробег, км: 40 246 (на 08.02.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 111,5 (82)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 670

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 52 МС 666825 от 08.12.2008 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-999/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: двигатель в работоспособном состоянии, имеются посторонние стуки, течи технологических жидкостей из-под ГБЦ, в картере ДВС имеются следы охлаждающей жидкости. Система охлаждения двигателя: состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, все патрубки в удовлетворительном состоянии. Коробка перемены передач - не включаются скорости; раздаточная коробка – в работоспособном состоянии; передний мост – подтекание сальника, стук в кардане. Система отопления,

электрооборудование автомобиля, салон и кузов - в удовлетворительном состоянии; износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения).

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 20. Вагон жилой

Местонахождение: Ростовская обл., Волгодонской р-н, п. Саловский, ул. Степная

Марка, модель ТС: Вагон жилой

Наименование и марка машины: Прицеп-вагон Сармат-7722

Гос. номер: 0Е 1969 61

Год выпуска ТС: 1991

Цвет кузова (кабины, прицепа): зеленый

Конструкционная масса, кг: 4 600

Максимальная конструкционная скорость, км/час: 30

Габаритные размеры, мм: 5900х2400х3500

Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВА 851656 от 10.04.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-1969/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: удовлетворительное

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 21. Прицеп МЗСА 821712

Местонахождение: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, с. Генеральское, на территории ПС 500кВ Ростовская

VIN: X4382171270001059

Марка, модель ТС: МЗСА 821712

Наименование (тип ТС): прицеп,

Гос. номер: РТ 8478 61

Год выпуска ТС: 2007

Цвет кузова (кабины, прицепа): серый

Разрешенная максимальная масса, кг: 3 000

Масса без нагрузки, кг: 700

Паспорт транспортного средства: 77 КХ 264023 от 22.02.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-8478/М5/П2/ от 05.08.2019 г.: в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт задних фонарей.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 22. Полуприцеп - тяжеловоз HARTUNG 943303 EP47-34 23

Местонахождение: Ростовская обл., Волгодонской р-н, п.Саловский, ул. Степная

VIN: X89943303B0AD7041

Марка, модель ТС: полуприцеп - тяжеловоз HARTUNG 943303 EP47-34 23

Наименование (тип ТС): HARTUNG 943303

Гос. номер: СА 8663 61

Год выпуска ТС: 2011

Пробег, км: н/д

Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой

Паспорт транспортного средства: 74 НА 928901 от 11.08.2011 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-8663/М5/П2/ от 08.02.2019 г.: рама в работоспособном состоянии. Электрооборудование: состояние удовлетворительное. Тормозная система: в исправном состоянии. Колеса (шины, диски): износ шин 50%, требуется замена шин по истечению срока эксплуатации (шины имеют потрескивания и расслоения).

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 23. Снегоход ТТМ-1901-01

Местонахождение: Ростовская обл., Волгодонской р-н, п. Саловский, ул. Степная

Заводской номер машины (рамы): 018

Марка, модель ТС: снегоход ТТМ-1901-01 гос. №23 КМ 2678

Наименование (тип ТС): снегоход ТТМ1901-01

Гос. номер: 61 ЕА 9717

Год выпуска ТС: 2010

Пробег, км: 58 (на 05.08.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 78,9 (58)

Вид движителя: лыжно-гусеничный

Паспорт транспортного средства: ВЕ 406412 от 27.06.2011 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12-9717/М5/П2/ от 05.08.2019 г.: двигатель в удовлетворительном состоянии. Система охлаждения двигателя: в удовлетворительном состоянии. Коробка перемены передач: в удовлетворительном состоянии. Передняя подвеска: в удовлетворительном состоянии. Задняя подвеска: в удовлетворительном состоянии. Система отопления: в удовлетворительном состоянии. Электрооборудование автомобиля: в удовлетворительном состоянии, отсутствует аккумулятор. Кузов: в удовлетворительном состоянии. Салон: в удовлетворительном состоянии.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 24. Автомобиль Land Rover Defender 110 sw 2.5

Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд

VIN: SALLDHMS8BA406874

Марка, модель ТС: автомобиль Land Rover Defender 110 sw 2.5

Наименование (тип ТС): легковой, Land Rover Defender

Гос. номер: В 971 СУ 26

Год выпуска ТС: 2011

Пробег, км: 236 022 (на 17.07.19 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 122,4 (90)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 402

Тип двигателя: дизельный

Паспорт транспортного средства: 78 УО 265868 от 22.06.2011 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.4/М5/П1 от 17.07.19 г.: двигатель - износ поршневой группы, трансмиссия - износ КПП, износ раздаточной коробки, разрушение переднего вала карданной передачи, предельный износ механизма сцепления.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 25. Автомобиль ММС Паджеро IV

Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд

VIN: JMBLYV97W7J001760

Марка, модель ТС: автомобиль ММС Паджеро IV

Наименование (тип ТС): Mitsubishi Pajero 3,8 LWB

Гос. номер: Н 870 ХУ 26

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 798 540 (на 17.07.19 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): черный

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 250 (184)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 3 828

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 77 TP 239742 от 07.03.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.6/М5/П1 от 17.07.19 г.: двигатель – разрушение блока цилиндров в результате отрыва поршня (двигатель демонтирован и разобран), трансмиссия – износ АКП.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 26. Автомобиль Тойота Лэнд-Крузер 100

Местонахождение: г. Махачкала, Административное здание

VIN: JTENT05J802096147

Марка, модель ТС: автомобиль Тойота Лэнд-Крузер 100

Наименование (тип ТС): Тойота Лэнд-Крузер 100 LWB

Гос. номер: Н 330 АУ 05/RUS

Год выпуска ТС: 2006

Пробег, км: 637 730 (на 04.07.19 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): черный

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 238 (175)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 664

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 77 ТН 781706 от 26.05.2006 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № М5/П4/4 от 04.07.19 г. автомобиль был в ДТП, деформация обеих передних крыльев, капота, бампера, крыши, стоек кузова, передней, задней левой двери, передней правой двери, заднего левого крыла. Сломаны решетка радиатора, обе передние фары, стекло люка крыши, лобовое стекло, стекло багажного отсека слева. Неисправно электрооборудование, АКБ демонтирован по причине возможности замыкания. Двигатель внутреннего сгорания получил повреждения поддона, диффузора, оторваны подушки крепления ДВС.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 27. УАЗ 31514 грузопассажирский №М260СН

Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд

VIN: ХТТ315140S0038164

Марка, модель ТС: УАЗ 31514 грузопассажирский №М260СН

Наименование (тип ТС): грузопассажирский УАЗ 31514

Гос. номер: М 260 СН 26

Год выпуска ТС: 1995

Пробег, км: 753 958 (на 16.04.19 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): зеленый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 92 (67,6)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 300

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 26 КН 054160 от 25.04.2003 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.1/М5/П1 от 16.04.19 г.: кузов – значительная коррозия, нарушение геометрии кузова; двигатель – стук в двигателе, деформация кривошипно-шатунного механизма; трансмиссия – разрушение планетарного механизма и корпуса редуктора заднего моста, посторонние шумы и стуки при движении на всех передачах, обильная течь масла из КПП.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 28. КАМАЗ 5320 бортовой М 710 СМ

Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд

VIN: ХТС532000S2077966

Марка, модель ТС: КАМАЗ 5320 бортовой М 710 СМ

Наименование (тип ТС): бортовой, КАМАЗ 5320

Гос. номер: М 710 СМ 26

Год выпуска ТС: 1995

Пробег, км: 342 769 (на 16.04.19 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): хаки

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 210 (154,4)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 10 850

Тип двигателя: дизельный

Паспорт транспортного средства: 26 КН 054048 от 19.04.2003 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.2/М5/П1 от 16.04.19 г.: рама – наличие трещин и деформации рамной конструкции; двигатель – отсутствие компрессии, стук и вибрация; тормозная система – множественное нарушение герметичности воздушной магистрали; трансмиссия – разрушение элементов карданной передачи, предельный износ КПП.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 29. Высоковольтная лаборатория ЛВИ-1 ГАЗ-2705

Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд

VIN: X8927130360AM8111

Марка, модель ТС: высоковольтная лаборатория ЛВИ-1 ГАЗ-2705

Наименование (тип ТС): автомобиль-лаборатория, ГАЗ-2705

Гос. номер: Р 115 ХТ 26

Год выпуска ТС: 2006

Пробег, км: 84 172 (на 16.04.19 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): - (103)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 76 МВ 329636 от 17.11.2006 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.3/М5/П1 от 16.04.19 г.: кузов – наличие коррозии и деформации, замки дверей разрушены; двигатель – отсутствие компрессии, стук, обильная течь масла, навесное оборудование в нерабочем состоянии; трансмиссия – корпус КПП разрушен, предельный износ элементов КПП, КПП демонтирована.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 30. ЗИЛ 131 мод 131Н12 груз. Борт. №М693СН

Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд

VIN: X8943344А4ОВJ1048

Марка, модель ТС: ЗИЛ 131 мод 131Н12 груз. Борт. №М693СН

Наименование (тип ТС): грузовой-бортовой, ЗИЛ 131 мод.131Н12

Гос. номер: М 693 СН 26

Год выпуска ТС: 2004

Пробег, км: 65 274 (на 16.04.19 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 105 (77,2)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750

Тип двигателя: дизельный

Паспорт транспортного средства: 04 КЕ 715491 от 16.06.2004 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.5/М5/П1 от 16.04.19 г.: рама – наличие трещин и деформации рамной конструкции; двигатель –

отсутствие компрессии, обильная течь масла, нарушена герметичность радиатора системы охлаждения двигателя; тормозная система – множественное нарушение герметичности воздушной магистрали; трансмиссия – предельный износ КПП и раздаточной коробки; установка ТВ-26 – разрушение редуктора выдвижения секции стрелы.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 31. Автомобиль ГАЗ-32213 спец.пасс.гр.ср-во (13 мест)

Местонахождение: г. Волгоград, ул. Грановитая, 1А

VIN: X9632213070590387

Марка, модель ТС: ГАЗ-32213

Наименование (тип ТС): специальное пассажирское транспортное средство (13 мест)

Гос. номер: М454ВМ 34/RUS

Год выпуска ТС: 2007

Пробег, км: 501 272 (на 31.12.2018 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 140 (103)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 52 МП №265513 от 20.12.2007 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 166/М1/П1 от 31.12.2018 г.: неустранимые дефекты кузова, рамы, трансмиссии. Не подлежат ремонту ходовая часть, тормозная система, система выпуска отработанных газов, электрическая система.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 32. Автомашина УАЗ 31514 4-дверный легковой

Местонахождение: г. Волгоград, ул. Грановитая, 1А

VIN: ХТТ315140S0537132

Марка, модель ТС: УАЗ 31514

Наименование (тип ТС): фургон

Гос. номер: В0460Т 34/RUS

Год выпуска ТС: 1995

Пробег, км: 562 792 (на 31.12.2018 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): песочный

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 92 (67,6)

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 34 ЕР 952924 от 01.01.2003 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 167/М1/П1 от 31.12.2018 г.: повреждение и коррозия кузова и рамы. Неисправны ходовая, тормозная и электрическая системы.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 33. Автомобиль УАЗ 22069-04

Местонахождение: ПС 220 кВ Петров Вал, Волгоградская обл., Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Подстанция 220

VIN: ХТТ22069060451081

Марка, модель ТС: УАЗ 22069-04

Наименование (тип ТС): прочие специальные автомобили

Гос. номер: У512НР 34/RUS

Год выпуска ТС: 2005

Пробег, км: 685 530 (на 31.12.2018 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный

Мощность двигателя, л.с. (кВт): (84) 61,7

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: нет данных

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 168/М1/П1 от 31.12.2018 г.: повреждение и коррозия кузова и рамы. Неисправны задний и передний мосты (дифференциальные пары и посадочные гнезда подшипников), двигатель, коробка передач и электрическая системы.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 34. Автомашина с вышкой телескопической на шасси Зил-131 ТВ-26

Местонахождение: ПС 220 кВ Палласовка, Волгоградская обл., Палласовский район, г. Палласовка

VIN: 13100010AC9012

Марка, модель ТС: Зил-131 ТВ-26

Наименование (тип ТС): автомашина с вышкой телескопической

Гос. номер: T052MO 34/RUS

Год выпуска ТС: 2001

Пробег, км: 27 672 (на 31.12.2018 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 110,3 (150)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 6000

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: нет данных

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 169/М1/П1 от 31.12.2018 г.: телескопическая установка не подлежит ремонту по причине предельного износа металлических конструкций и значительной переработкой нормативного срока эксплуатации, износ ходовой части автомобиля, требуется капитальный ремонт мостов, коробки переключения передач, раздаточной коробки, двигателя, тормозной системы, замена электропроводки и тормозной системы.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 35. Автомобиль УАЗ 390995

Местонахождение: Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр-т Имама Шамиля, 50а

VIN: ХТТ390995А0403307

Марка, модель ТС: УАЗ 390995

Наименование (тип ТС): грузовой фургон

Гос. номер: M219BX 05/RUS

Год выпуска ТС: 2010

Пробег, км: 227 410 (на 22.01.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 73 НВ №204514 от 26.08.2010

Техническое состояние согласно акту технического состояния № М5/П4/1 от 22.01.2019 г.: износ двигателя внутреннего сгорания, необходимость замены поршневой группы, коленчатого вала, блока. Коррозия кузова и дверей автомобиля, износ салона, сидений, электроприборов и электропроводки, лакокрасочного покрытия кузова. Необходимость капитального ремонта механической коробки передач, износ 1,2,3 передачи и синхронизаторов вторичного вала, износ вилок переключения передач. Износ конических пар шестерен ведущего моста, износ тормозных барабанов.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 36. Автомобиль УАЗ 390945-330

Местонахождение: Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр-т Имама Шамиля, 50а

VIN: ХТТ390945В0406305

Марка, модель ТС: автомобиль УАЗ 390945-330

Наименование (тип ТС): грузовой

Гос. номер: М712ВХ 05/RUS

Год выпуска ТС: 2010

Пробег, км: 169 779 (на 22.01.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 73 НВ №209290 от 30.09.2010

Техническое состояние согласно акту технического состояния № М5/П4/2 от 22.01.2019 г.: физический износ цилиндров блока, нарушение плоскости прилегания головок цилиндров, клапанов ГРМ, износ маховика коленвала, рулевой колонки, необходимость его замены. Коррозия кузова автомобиля износ салона, электроперегородки, лакокрасочного покрытия кузова. Износ шестерен 1,2 передачи и синхронизаторов вторичного вала коробки передач. Неисправность и необходимость замены системы рулевого управления и тормозной системы, износ ведомого и ведущего дисков сцепления.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 37. Автомобиль УАЗ 390945-330

Местонахождение: Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр-т Имама Шамиля, 50а 367015

VIN: ХТТ390945В0407297

Марка, модель ТС: автомобиль УАЗ 390945-330

Наименование (тип ТС): грузовой

Гос. номер: М716ВХ 05/RUS

Год выпуска ТС: 2010

Пробег, км: 185 339 (на 22.01.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 73 НВ №426971 от 25.10.2010

Техническое состояние согласно акту технического состояния № М5/П4/3 от 22.01.2019 г.: нарушение герметичности системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, пропускание жидкости через помпу, выброс масла через глушитель. Выход из строя генератора, неисправность электропроводки/ щита приборов. Коррозия кузова автомобиля, износ салона, электроприборов, лакокрасочного покрытия кузова. Неисправность моста, нарушение целостности корпуса, протечи масла. Износ системы рулевого управления, шлицов наконечника рулевой колонки, биение рулевого колеса, люфт. Износ конических пар шестерен ведущего моста, износ тормозных барабанов.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Цена первоначального предложения:

Лот 1 – 130 800 (сто тридцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательству Российской Федерации.

Лот 2 – 141 600 (сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по

Лот 28 – 286 800 (двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 29 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 30 – 177 600 (сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 31 – 70 800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 32 – 97 200 (девяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 33 – 91 200 (девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 34 – 128 400 (сто двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 35 – 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 36 – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 37 – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Торги признаны:

- несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по лотам № 1-2, № 4-20, № 22-23, 25-37;
- несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки по лотам № 3, № 21, № 24.